



TECHNISCHES BULLETIN

Modell/Variante:

Rover 45 2.0 KV6 Automatic

Rover 75 / Tourer Automatic

MG ZT / ZT-T Automatic

Nr.: TB0101 Ausgabe 2

Datum: 23.07.2003

Abteilung: GETRIEBE

Titel:
IDENTIFIKATION DES JATCO GETRIEBES, TEILENUMMERN VON ATCU (AUTOMATIKGETRIEBESTEUERGERÄT) UND SOFTWARE
Betroffene Fahrzeuge:

Alle Fahrzeuge mit JATCO Automatikgetriebe.

Beschreibung:

Falls Komponenten und Software des Getriebes nicht aufeinander abgestimmt sind, kann dies verschiedene Störungen in der Funktion des Getriebes verursachen.

Diese Mitteilung enthält Tabellen für die Zuordnung von Motorversionen, Getrieben, ATCU (Automatikgetriebesteuergerät) und Software.

Erforderliche Maßnahmen: (detaillierte Beschreibung – siehe Seite 2)

Bevor Sie Austauschteile bestellern oder falls Sie Funktionsstörungen an Automatikgetrieben untersuchen müssen, beachten Sie bitte die Angaben zu den korrekten Kombinationen in den hier enthaltenen Tabellen.

Benötigte Teile:

Einzelheiten zu den Ersatzteilen finden Sie im EPC (Electronic Parts Catalogue, elektronischer Teilekatalog).

Garantieinformation:

Nicht zutreffend - nur zur Information

Details:
Rover 45

Motorvariante	Teilenummer des JATCO Getriebes	Automatikgetriebe- steuergerät (ATCU) Teilenummer	JATCO Software Nummer
2.0 KV6	PR004	UHC100139	FJ6JE84

Rover 75 / MG ZT (Jatco – frühere Ausführung)

Motorvariante	Teilenummer des JATCO Getriebes	Automatikgetriebe- steuergerät (ATCU) Teilenummer	JATCO Software Nummer
2.5 KV6	PR002	UHC100138	FJ6EE78
2.0 KV6	PR001	UHC100138	FJ6FE78
1.8 K4	PR000	UHC100138	FJ6HE78

Rover 75 / MG ZT (Jatco – derzeitige Ausführung)

Motorvariante	Teilenummer des JATCO Getriebes	Automatikgetriebe-steuergerät (ATCU) Teilenummer	JATCO Software Nummer
2.5 KV6	PR012	UHC100139	FJ6EE84
2.0 KV6	PR011	UHC100139	FJ6FE84
1.8 K4	PR010	UHC100139	FJ6HE84
1.8 K4 Turbo *	PR014	UHC000340	FJ6DEA0
M47 Diesel	PR013	UHC100139	FJ6GE84

*** ANMERKUNG:** Die MG Rover Teilenummer für dieses Getriebe ist TGD000380 (Diese Teilenummer erscheint z.Zt. noch nicht im elektronischen Teilekatalog, EPC).

WICHTIGER HINWEIS: Wenn ein älteres Getriebe im Service durch eine neuere (aktuelle) Ausführung ersetzt wird, muss auch das Automatikgetriebesteuergerät (ATCU) ausgetauscht werden, d.h., das neuere Teil, UHC100139, muss verbaut werden (gilt nicht für 1,8 Turbo).

Position der Identifikationsnummern:

- Die JATCO Teilenummer finden Sie an folgenden Stellen auf dem Getriebe:
Bild 1: Barcode-Label am schwarzen Getriebeabschlussdeckel
Bild 2: Einprägung am oberen Gehäuse, in der Nähe des Entlüftungsrohres

1



2



- Die Teilenummer des Automatikgetriebesteuergeräts (ATCU) kann mit dem T4 / TestBook durch Auswahl des JATCO Steuergeräts (ECU) Typs ausgelesen werden. Sie befindet sich auch auf dem Etikett des Automatikgetriebesteuergeräts (die ATCU befindet sich hinter der Spritzwand auf der Beifahrerseite).

Rover 45 V6 Automatik Anmerkung: In einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass das T4 / TestBook eine falsche Automatikgetriebesteuergerät (ATCU) Nummer ausgibt. Daher sollten Sie nur bei diesem Modell die Teilenummer direkt vom Etikett des Automatikgetriebesteuergeräts übernehmen.